ALESAGE DU SUPPORT échelle des diamatres 1/5



COUPE LONGITUDINALE AU BORDÉ PASSANT PAR L'AXE DE LA LIGNE D'ARBRE

C14½ C15 C15½ C16


ATTENTION
Soudure d'étanchéité à la
Masque de 8 en 8 mailles
Nota: la patin jouant
d'appui au passage
et attache au support
le rôle d'abercroisière entre bordé
une surlargeur de 5e sur les bords
progressivement jusqu'à rien au droit de l'appui C
Réserve sur l'abat. AV du support une
surlargeur de 50 à craquer au
montage
Tunnel sur l'Ar du C16
Soudure à fleur du plat
Chanfreinage fond des
cordons de soudure en vue
d'une bonne exécution
Cale de 220 épaisse
Ep. 10 à 18
Cale de 220
épaisse
Ep. 10 à 18
Cordons de soudure
Ep. 10 à 18
Intersection de la face
de la ligne d'arbre
avec le plan de coupe
Raccordement
soudure du pat
découpure faitive
Découpure temporaire avec
bords du patin AV C 16
Limite du patin (échancrage du bas
Contact avec verticales du patin
et des Palliers
Abercroisière dans
de la ligne d'arbre avec
le plan du coupe
Bord de la découpure fictive
(supplément 20 à 30 mm) tenant
compte du travail côté AR
Raccordement
ligne de pat
VOIR NOTA ci dessus
Ligne d'arbre
Paulin 47,67 m/m
Attache découpure
Plat de 6x2,5
Bord transversal de support d'un supplément
à 40 par rapport à la ligne d'arbre
Tranquillon de fixation
formant couvre joint
(à souder avant mise en
place du masque)
Masque soudé de 3 en détail
Masque soudé de 3 en détail
Masque soudé de 3 en détail